



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 132698876

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/09/2025	25097844

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S027D154

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables

27600 GAILLON

Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 027C1151

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

DG-853-WY(F)

12/01/2021

20/06/2014

Marque

Désignation commerciale

IVECO

35C13

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

ZCFC3593005989801

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

IS35CI2AAID11A1ABC4EA3EM66A

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

209444

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-5.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4 %		5 %	
Force verticales :	1484 daN		1366 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	517 daN	526 daN	433 daN	414 daN
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	517 daN	526 daN	433 daN	414 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	66 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	26 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-4.0 %	-3.7 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	2.0 %			

