



N° d'imprimé : Z 003095611

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

24/01/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25034741

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S037Z111

(9) RAISON SOCIALE : CCT TACHY C T P L EVEN TRUCKS

(3) COORDONNÉES : 2 ALLEE GABRIEL VOISIN
37320 ESVRES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 037Z7006

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

AB-189-ZC (F)

16/07/2009

Date de 1^{ère} mise
en circulation

16/07/2009

Marque

RENAULT

Genre

VASP

Carrosserie

TRAVAUX

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF629AHA000004708

(5) Catégorie internationale

N3

Type/CNIT

29AHA4/DC2/41E3

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

257 372

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Droite)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 2)

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute (Gauche)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant)

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 1 Gauche Droite)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ 0.5 m-1)C1 : <0.10 m-1 C2 : <0.10 m-1

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 45\%$) : 59%

Efficacité par essieu : E1 : 63% E2 : 56%

Déséquilibre ($<20\%$) : E1 : 5% E2 : 11%Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 25 %

Frein de secours :

Efficacité globale ($\geq 23\%$) : indépendance des circuitsDéséquilibre ($<30\%$) : indépendance des circuitsFeux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -0.7% D : -0.9% h <0.8 m