


PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 640191245

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique		(3) DATE DU CONTRÔLE 16/09/2026		N° DU PROCÈS-VERBAL 26061070																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 15/11/2026		Défaillance(s) majeure(s) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG. 4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AR. 4.7.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive, AVD. 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AVD,ARG. 6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées Défaillance(s) mineure(s) 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AV. 4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVG,AVD. 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD. 6.1.3.g.1. RESERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés, C. 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré, AVG. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD,ARD,ARG,AV. 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, D. 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG,AVD,ARD. 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR. 8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0488 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26/05/2020 : 117219km / 02/06/2020 : 117299km / 21/05/2021 : 130403km / Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal																																																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre visite																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S082S005 (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 82 (3) COORDONNÉES : Tel. : 0563021895 1480 AVENUE DE L'EUROPE 82000 MONTAUBAN																																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 082F1072 SIGNATURE : 																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation EC-771-MY (F) 19/01/2022 27/05/2016 Marque Désignation commerciale CITROEN JUMPY (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7XVAHZ8GZ006458 N1 CTTE Type/CNIT Énergie N10CTRCT0160513 GO Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 194351		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES <table><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td colspan="4">+0.9m/Km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%):</td><td colspan="2">12%</td><td colspan="2">4%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">1130daN</td><td colspan="2">935daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>357daN</td><td>361daN</td><td>304daN</td><td>344daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">2%</td><td colspan="2">12%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>357daN</td><td>361daN</td><td>304daN</td><td>344daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (≥ 50%):</td><td colspan="4">66%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):</td><td colspan="4">24%</td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à +0,5%)</td><td>+0.6%</td><td>+2.0%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)</td><td>+2.0%</td><td>-1.1%</td><td colspan="2"></td></tr></table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.9m/Km				Dissymétrie suspension (≤30%):	12%		4%		Forces verticales :	1130daN		935daN		Frein de service :					Forces de freinage :	357daN	361daN	304daN	344daN	Déséquilibre (<20%):	2%		12%		Forces de freinage (efficacité) :	357daN	361daN	304daN	344daN	Taux d'efficacité (≥ 50%):	66%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	24%				Emissions à l'échappement :					Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1					Feux de croisement (-2,5% à +0,5%)	+0.6%	+2.0%			Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	+2.0%	-1.1%		
	AVANT					ARRIÈRE																																																																										
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.9m/Km																																																																															
Dissymétrie suspension (≤30%):	12%		4%																																																																													
Forces verticales :	1130daN		935daN																																																																													
Frein de service :																																																																																
Forces de freinage :	357daN	361daN	304daN	344daN																																																																												
Déséquilibre (<20%):	2%		12%																																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	357daN	361daN	304daN	344daN																																																																												
Taux d'efficacité (≥ 50%):	66%																																																																															
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	24%																																																																															
Emissions à l'échappement :																																																																																
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1																																																																																
Feux de croisement (-2,5% à +0,5%)	+0.6%	+2.0%																																																																														
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	+2.0%	-1.1%																																																																														
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : DATE :																																																																																