



N° d'imprimé : K007894763

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

15/09/2022

N° DU PROCÈS-VERBAL

22029166

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/09/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S056K101

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Impasse des Gammares
Zone d'Activité de Kerloïc
56850 CAUDAN

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 035K7047

NOM ET PRÉNOM : DERAMBURE ALEXANDRE

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et
pays

AZ-946-CL (F)

Date
d'immatriculation

26/10/2018

Date de 1ère mise en
circulation

30/08/2010

Marque

RENAULT

Genre

TRR

Carrosserie

PR SREM

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF624GPA000037272

(5) Catégorie internationale

N3G

Type/CNIT

24GPA6 RL2 39E1

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

521407

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : BW-936-GC

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 1.50 \text{ m}^{-1}$) :C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ **Frein de service :**Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 69%

Efficacité par essieu : E1: 83% E2: 57%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 2% E2: 5%**Frein de stationnement :** Efficacité ($\geq 18\%$) : 68%**Frein de secours :**Efficacité globale ($\geq 23\%$) : global: 68%

Efficacité par essieu : E1: 74% E2: 58%

Déséquilibre ($< 30\%$) : E1: 1% E2: 5%**Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :** G: -0.6% D: -0.9% h: $< 0,8 \text{ m}$ **Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :** G: 2.0% D: -0.2%AS AV.
DERAMBURE