



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 133480738

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		28/11/2025	25098688	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme : AV		
27/01/2026		1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé : AVD, AVG, ARD, ARG		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D		
Contre-visite		4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARG		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : D, G		
N° D'AGRÈMENT : S027D154		4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences : ARD		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : AR		
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		6.1.3.g.2. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection endommagés : C		
27600 GAILLON		6.1.3.i.2. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fonctionnement au gaz carburant impossible		
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AV		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : AVD		
N° D'AGRÈMENT : 027D1128		8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement		
SIGNATURE :		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : ARD, ARG		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD, ARG		
FC-203-ZG(F) 22/01/2025 07/01/2019		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AVG		
Marque Désignation commerciale		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, ARG		
IVECO 35C14N		8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0300/92 P0300/94 P0301/92 P0301/94 P0302/92 P0302/94 P1600/83		
ZCFCF35A805253352 N1 CTTE		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
Type/CNIT Énergie		14.01.2025: 80 447 km / 16.02.2024: 72 447 km / 16.02.2024: 72 437 km		
IS35CI2AAID11C2CKF5EA2BF66E GN				
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
81992				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				