



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : K009483342

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		10/12/2025	25032673
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
09/12/2026		4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S026K110			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE			
(3) COORDONNÉES : 12 Route des Fouillouses			
26140 SAINT RAMBERT D'ALBON			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 026Z7004			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
EW-946-JB (F)	27/12/2024	04/04/2018	
Marque	Genre	Carrosserie	
ROBUSTE KAISER	SREM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
VHRBDAB30G0000136	O4		
Type/CNIT	Énergie		
040RTKSM000M027			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		Efficacité globale (≥ 45%) : global: 59%	
Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité par essieu : E1: 54% E2: 78% E3: 50%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : FB-863-VC		Déséquilibre (< 20%) : E1: 4% E2: 6% E3: 10%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de secours :	
		Efficacité par essieu : indépendance des circuits	



PV des Mines / Intervention

PV des Mines / Inter