

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

N° d'imprimé : D 138671074

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		19/06/2026	26100942	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATICULATION : Plaque non conforme : AV		
18/08/2026		0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable : AR		
Contre-visite		1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : AVD, AVG		
N° D'AGRÈMENT : S027D154		3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D		
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : AR		
27600 GAILLON		6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : ARD		
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AV		
N° D'AGRÈMENT : 027D1128		4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD, AVG		
SIGNATURE :		5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : AVD, AVG, ARD, ARG		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AR
357 AZZ 67(F)	15/11/2007	15/11/2007		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
Marque	Designation commerciale			01.06.2023: 135 726 km / 12.07.2022: 131 741 km / 17.05.2022: 131 120 km
MITSUBISHI	L200			06.05.2021: 119 488 km / 15.05.2020: 115 172 km / 22.10.2019: 113 902 km
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		14.11.2018: 106 390 km
MMBCNKB407D117083	N1G	CTTE		
Type/CNIT	Énergie			
KB4TNCN	GO			
Document(s) présent(e)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
138930				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

- 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATICULATION : Plaque non conforme : AV
- 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle
- 1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable : AR
- 1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système
- 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : AVD, AVG
- 3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant
- 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D
- 4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : AR
- 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : ARD

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

- 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AV
- 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD, AVG
- 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : AVD, AVG, ARD, ARG
- 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG
- 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AR
- Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
- 01.06.2023: 135 726 km / 12.07.2022: 131 741 km / 17.05.2022: 131 120 km
06.05.2021: 119 488 km / 15.05.2020: 115 172 km / 22.10.2019: 113 902 km
14.11.2018: 106 390 km

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D

Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		12 %	
Force verticales :	1114 daN		915 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	449 daN	393 daN	331 daN	226 daN
Déséquilibre (< 20%) :	13 %		32 %	
Forces de freinage (efficacité) :	449 daN	393 daN	331 daN	226 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	68 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	18 %			
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-1.7 %	-3.2 %		