



N° d'imprimé : ZP21770124

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/07/2024	24001790
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<p><b>DÉFAILLANCES MINEURES</b></p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Arrière Gauche Droite)</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
03/07/2025		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S027Z124		
(9) RAISON SOCIALE : C.T.P.L de la risle		
(3) COORDONNÉES : RUE LAVOISIER ZI ulfrant 27500 PONT AUDEMER		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 076K7007		
NOM ET PRÉNOM :		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays    Date d'immatriculation    Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation		
BE-862-KY (F)    04/02/2020    25/04/2006		
Marque    Genre    Carrosserie		
STAS    SREM    BENNE		
(1) N° dans la série du type (VIN)    (5) Catégorie internationale		
YE6S339CX6R160004    O4		
Type/CNIT    Énergie		
S339CX		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge	<p><b>Frein de service :</b></p> <p>Efficacité globale (≥ à 43%) : 47%</p> <p>Efficacité par essieu : E1 : 44% E2 : 48% E3 : 48%</p> <p>Déséquilibre (&lt; à 20%) : E1 : 15% E2 : 5% E3 : 1%</p> <p><b>Frein de secours :</b> indépendance des circuits</p>	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : DY-627-VH		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° :    DATE :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		