N° d'imprimé : K009591550

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

G-17-1

DEKRA

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/04/2026	26152081

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/04/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S077K128

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Boulevard de Beaubourg

77183 CROISSY-BEAUBOURG

(3) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 077K7036

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CV-840-WQ (F)	17/06/2013	17/06/2013

Marque	Genre	Carrosserie
MAN	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WMAN08ZZ6DY298179	N3

Type/CNIT	Énergie
L.2007.46.010.N0801B07AA-354800003532000	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

394511

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière)

6.2.8.a.1. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé (Avant Droite)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤1.50 m^{-1}) :
C1: <0.10 m^{-1} C2: <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (≥ 50%) : global: 71%
Efficacité par essieu : E1: 75% E2: 67%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 12% E2: 6%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 26%
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -2.2% D: -1.2% h: < 0,8 m