EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP22223522

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/10/2026	26001770

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S061Z046

(9) RAISON SOCIALE : C.M.P.L

(3) COORDONNÉES : Allée de la valette
Route d'Aubusson
61100 St Georges des Groseilllers

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 061Z7003

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AX-183-DS (F)	20/09/2018	13/01/2004

Marque	Genre	Carrosserie
SCANIA	CAM	BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN) : VLUP6X40009084803

(5) Catégorie internationale : N3

Type/CNIT : B264Z43CH

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

916560

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

<u>DÉFAILLANCES MAJEURES</u>
0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : État du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.2.22.f.2. OPACITÉ : Fumée excessive

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES