




N° d'imprimé : ZP21742871

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/04/2024	24001084
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<p><b>DÉFAILLANCES MINEURES</b></p> <p>0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme</p> <p>0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme</p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1)</p> <p>2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité</p> <p>3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Gauche)</p> <p>4.10.1.b.1. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE OU SEMI-REMORQUE : Isolation endommagée ou détériorée</p> <p>4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Gauche)</p> <p>5.2.3.f.1. PNEUMATIQUES : Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) (Droite Essieu 1)</p> <p>6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Arrière Gauche Essieu 1)</p> <p>6.2.8.a.1. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé (Droite Inférieur)</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
22/04/2025		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S014Z115		
(9) RAISON SOCIALE : CMPL Bretteville l'orgueilleuse		
(3) COORDONNÉES : LA GARE-CR N 3 DE BALLEROY 14740 BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 014K7003		
NOM ET PRÉNOM : SALIGNON DAVID		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation		
FF-890-CG (F) 13/04/2023 07/05/1998		
Marque Genre Carrosserie		
VOLVO CAM PTE ENG		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale		
YV2A4B2C4WB197821 N3		
Type/CNIT Énergie		
FH6238A60G GO		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
942676		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge	<p><b>Opacité des fumées (<math>\leq</math> à 3.00 m<sup>-1</sup>) :</b> C1 : &lt;0.10 m<sup>-1</sup> C2 : &lt;0.10 m<sup>-1</sup></p> <p><b>Frein de service :</b> Efficacité globale (<math>\geq</math> à 45%) : 62% Efficacité par essieu : E1 : 57% E2 : 70% E3 : 54% Déséquilibre (&lt; à 20%) : E1 : 22% E2 : 15% E3 : 5%</p> <p><b>Frein de stationnement :</b> Efficacité (<math>\geq</math> à 18%) : 55%</p> <p><b>Frein de secours :</b> Efficacité globale (<math>\geq</math> à 23%) : 55% Efficacité par essieu : E1 : 76% E2 : 73% Déséquilibre (&lt; à 30%) : E1 : 7% E2 : 8%</p> <p><b>Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :</b> G : -2.5% D : -2.0% h : &lt;0.8m</p>	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		