



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 133480578

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique		18/11/2025	25098541		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.2.1.b.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule			
17/01/2026		1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG			
Contre-visite		4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse : AVD			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: ARD, ARG			
N° D'AGRÈMENT : S027D154		6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse : G			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : G			
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : G			
27600 GAILLON		6.2.9.a.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement : G			
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV			
N° D'AGRÈMENT : 076D1232		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
SIGNATURE :		2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré : AVD			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse : AR			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG			
5254 ZA 14(F) 12/10/2006 12/10/2006		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AR, D, G, C			
Marque Designation commerciale		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, AVG			
RENAULT MASTER		6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
VF1UDCUG636341079 N1 CTTE		22.08.2025: 414 876 km / 28.08.2024: 406 701 km / 20.09.2023: 396 730 km			
Type/CNIT Ene gie		22.09.2022: 376 554 km / 17.09.2021: 355 952 km / 01.10.2020: 329 624 km			
UDCUG6 GO		23.09.2020: 329 598 km / 24.09.2019: 306 046 km / 25.09.2018: 278 785 km			
Document(s) présent(s)					
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
414907					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-3.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		11 %	
Force verticales :	1344 daN		939 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	453 daN	506 daN	338 daN	293 daN
Déséquilibre (< 20%) :	11 %		14 %	
Forces de freinage (efficacité) :	453 daN	506 daN	338 daN	293 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	69 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	19 %			
Feux de croisement (-0.5% à -3%) :	-2.8 %	-0.6 %		