



N° d'imprimé : ZP21742871

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		23/04/2024	24001084
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES 0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme 0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1) 2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Gauche) 4.10.1.b.1. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE OU SEMI-REMORQUE : Isolation endommagée ou détériorée 4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Gauche) 5.2.3.f.1. PNEUMATIQUES : Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) (Droite Essieu 1) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Arrière Gauche Essieu 1) 6.2.8.a.1. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé (Droite Inférieur)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
22/04/2025			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S014Z115			
(9) RAISON SOCIALE : CMPL Bretteville l'orgueilleuse			
(3) COORDONNÉES : LA GARE-CR N 3 DE BALLEROY 14740 BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 014K7003			
NOM ET PRÉNOM : SALIGNON DAVID			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
FF-890-CG (F)	13/04/2023	07/05/1998	
Marque	Genre	Carrosserie	
VOLVO	CAM	PTE ENG	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
YV2A4B2C4WB197821	N3		
Type/CNIT	Énergie		
FH6238A60G	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
942676			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Opacité des fumées ($\leq$ à 3.00 m ⁻¹) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		C1 : <0.10 m ⁻¹ C2 : <0.10 m ⁻¹	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		Frein de service :	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Efficacité globale ($\geq$ à 45%) : 62%	
PROCÈS-VERBAL N° :		Efficacité par essieu : E1 : 57% E2 : 70% E3 : 54%	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 22% E2 : 15% E3 : 5%	
		Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18%) : 55%	
		Frein de secours :	
		Efficacité globale ($\geq$ à 23%) : 55%	
		Efficacité par essieu : E1 : 76% E2 : 73%	
		Déséquilibre (< à 30%) : E1 : 7% E2 : 8%	
		Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.5% D : -2.0% h : <0.8m	