

N° d'imprimé : Z 003070378

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

658-32

NATURE DU CONTRÔLE	Contrôle technique périodique
(3) DATE DU CONTRÔLE	28/11/2024
N° DU PROCÈS-VERBAL	24123117

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	Favorable
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	27/11/2025
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique

N° D'AGREMENT : S035Z135	
(9) RAISON SOCIALE : CONTRÔLE BAHU POIDS LOURDS	
(3) COORDONNÉES : ZA LA HAYE FONTENY (02.99.04.68.42)	
35220 CHATEAUBOURG	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	
SIGNATURE :	
(8) IDENTIFICATION DU VÉHICULE	
Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
ET-668-JT (F)	
Genre	
VASP	
Carrosserie	
BOM	
(5) Catégorie internationale	
N3	
Type/CNIT	
NGE-L62NXBXM2HX4HCBBXXDXA300033B14FSXX	
GN	
Document(s) présent(s)	
Certificat d'immatriculation	
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	
253 605	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
ETAT DE CHARGE : A vide	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :	
Véhicule à moteur de transport de marchandises	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	
N° D'AGREMENT DU CENTRE :	

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
Frein de service :	
Efficacité globale (>=50%) : 59%	
Efficacité par essieu : E1 : 71% E2 : 62% E3 : 44%	
Déséquilibre (<20%) : E1 : 2% E2 : 3% E3 : 6%	
Frein de stationnement : Efficacité (>=18%) : 44 %	
Frein de secours :	
Efficacité globale (>=25%) : 44%	
Efficacité par essieu : E2 : 57% E3 : 69%	
Déséquilibre (<30%) : E2 : 1% E3 : 11%	
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G : -0,5% D : -1,1% h <0,8m	
Feux de brouillard avant (-1,0% à -3,5%) : G : -0,1%	
Etat de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :	
Benches à ordures ménagères	