





N° d'imprimé : K 008911649

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		10/12/2024	24044981
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion	
09/12/2025		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Avant Droite Gauche)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires)	
Contrôle technique périodique		6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Arrière Droite Inférieur, Avant Inférieur)	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		COMMENTAIRES :	
N° D'AGRÈMENT : S028K061		Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement	
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE			
(3) COORDONNÉES : Z.I Les Corvées 1 Rue James Joule 28500 VERNOUILLET			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 028Z7017			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
DM-665-FV (F)	07/03/2022	03/12/2014	
Marque	Genre	Carrosserie	
DAF	CAM	FG TD	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
XLRAEL3700L439015	N3		
Type/CNIT	Énergie		
L2EN3AE190ZD6ZZZEDA190AZZZZZZZD7231	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
773580			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : A vide		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		Efficacité globale (≥ 50%) : global: 58%	
Véhicule à moteur de transport de marchandises		Efficacité par essieu : E1: 63% E2: 54%	
		Déséquilibre (< 20%) : E1: 9% E2: 5%	
		Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 26%	
		Frein de secours :	
		Efficacité par essieu : indépendance des circuits	
		Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -2.3% D: -1.7% h: < 0,8 m	
		Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) : G: -4.0% D: -4.0%	
		État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :	
		Véhicules de transport de carcasses d'animaux suspendus	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			