




N°d'imprimé : ZB02941836

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique		(3) DATE DU CONTRÔLE 06/01/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25000027
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 05/01/2026		DÉFAILLANCES MINEURES : 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles 0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme 1.1.9.d.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Défaut d'identification 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1, Essieu 2) 4.11.1.a.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Mauvaise fixation (Gauche Milieu) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 1) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Inférieur) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 1 Droite)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S095Z119 (9) RAISON SOCIALE : SOCIETE D EXPERTISES ET DE CONTROLES (3) COORDONNÉES : SOECO 95 CHEMIN DE SAINT PRIX 95150 TAVERNY			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 095Z7018 SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays 867 EGE 95 (F)	Date d'immatriculation 13/10/2006	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 13/10/2006	
Marque MERCEDES	Genre CAM	Carrosserie FOURGON	
(1) N° dans la série du type (VIN) WDB9505391L154224	(5) Catégorie internationale N3		
Type/CNIT 81828NL63C	Énergie GO		
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 581182			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : En Charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES Opacité des fumées ($\leq$ à 3.00 m ⁻¹) : C1 : <0.10 m ⁻¹ C2 : <0.10 m ⁻¹ Frein de service : Efficacité globale ($\geq$ à 45%) : 47% Efficacité par essieu : E1 : 59% E2 : 42% Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 23% E2 : 24% Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18) : 30% Frein de secours : Efficacité globale ($\geq$ à 23%) : 30% Efficacité par essieu : E2 : 43% Déséquilibre ($<$ à 30%) : E2 : 20% Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.8% D : -0.5% h < 0.8 m	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : DATE :			