



N° D'IMPRIMÉ T32362216

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL								
Contrôle technique périodique		27/05/2025		25118557								
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ										
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARD 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVG, AVD 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures AVG, G, D 6.2.5.a.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR 6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/04/2019 : 75290 km / 12/05/2020 : 84170 km / 15/04/2021 : 95067 km / 13/04/2022 : 103830 km / 26/05/2023 : 110365 km / 24/05/2024 : 115390 km										
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ												
26/07/2025												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE												
Contre-visite												
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE												
N° D'AGRÈMENT : S014T095												
(9) RAISON SOCIALE : SARL SARL BEAUDRE BAUDOT												
(3) COORDONNÉES : RUE JEAN PERRIN ZI DE LA FOSSETTE 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE Tél : 02.31.36.06.06 - Fax : 0974764053												
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR												
N° D'AGRÈMENT : 014T1192												
SIGNATURE :												
IDENTIFICATION DU VÉHICULE												
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation								
EP-410-DR (F)		12/07/2017		25/04/2007								
Marque		Désignation commerciale										
CITROEN		JUMPER										
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre								
VF7YBAMAD11144354		N1		CTTE								
Type/CNIT		Énergie										
YBAMADAX		GO										
Document(s) présenté(s)												
Certificat d'immatriculation												
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ												
120003												
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE												
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :												
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES												
	G		AVANT		D		G		ARRIERE		D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :			+0.1 m/km									
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :			2 %						32 %			
Forces verticales :			1442 daN						1057 daN			
Frein de service												
Forces de freinage :	507 daN		492 daN		385 daN		381 daN					
Déséquilibre (<20%) :	3 %						2 %					
Forces de freinage (efficacité) :	507 daN		492 daN		385 daN		381 daN					
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	70 %											
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %											
Émissions à l'échappement												
Opacité des fumées(1.3 m-1) C1:2.25 m-1 C2:2.9 m-1												
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	+2.0 %		-3.0 %									