



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671007

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 16/06/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26100878
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--	--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 15/08/2026
--

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S027D154 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables 27600 GAILLON Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0
---

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 027D1128 SIGNATURE :
---

IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation EY-506-JE(F) 14/11/2023 20/06/2018 Marque Désignation commerciale RENAULT KANGOO (1) N° dans la serie du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1FW50S160704657 N1 CTTE Type/CNIT Energie N10RENECT562Y465 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule
--

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 109947
----------------------------------

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
--

**DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**  
5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu : AV  
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVG

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**  
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement  
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse  
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
29.11.2024: 95 740 km / 06.11.2023: 80 152 km / 07.09.2022: 75 143 km  
06.07.2022: 72 284 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	9 %		10 %	
Force verticales :	878 daN		569 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	312 daN	310 daN	208 daN	206 daN
Déséquilibre (< 20%) :	1 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	312 daN	310 daN	208 daN	206 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	19 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.31m <sup>-1</sup> ) :	C1: 0.23	C2: < 0.10	C3: < 0.10	Moyenne: 0.10
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-1.9 %	-1.1 %		