



1° d'imprimé : K008441805

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/10/2023	23101311
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	DÉFAILLANCES MINEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 22/10/2024		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S014K089 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : route de Rouen 14840 DEMOUVILLE		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 014K7001 NOM ET PRÉNOM : DESLANDES FRANCK SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VEHICULE (2) Immatriculation et pays : CX-372-ZE (F) Date d'immatriculation : 26/03/2021 Date de 1ère mise en circulation : 23/01/2006 Marque : SCANIA Genre : TRR Carrosserie : PR SREM (1) N° dans la série du type (VIN) : VLUR4X20009105852 (5) Catégorie internationale : N3 Type/CNIT : ABSENT Énergie : GO Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ : 688375		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VEHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VEHICULE ASSOCIÉ : DY-121-AV		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
Opacité des fumées ($\leq 3.00 \text{ m}^{-1}$) : C1: <0.10 m^{-1} C2: <0.10 m^{-1} Frein de service : Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 65% Efficacité par essieu : E1: 63% E2: 66% Déséquilibre (< 20%) : E1: 15% E2: 8% Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 57% Frein de secours : Efficacité globale ($\geq 23\%$) : global: 57% Efficacité par essieu : E1: 52% E2: 62% Déséquilibre (< 30%) : E1: 11% E2: 6% Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -1.5% D: -2.0% h: < 0,8 m		