



N° d'imprimé : K009278384

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/10/2025	25141949
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<p>DÉFAILLANCES MINEURES :</p> <p>0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme</p> <p>0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme</p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 2 Gauche)</p> <p>6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1 Essieu 2 Droite Gauche Milieu)</p> <p>8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P203F</p> <p>COMMENTAIRES :</p> <p>Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré</p> <p>Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
08/10/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S076K125		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : rue du Clos Tellier Zone Rouen Multimarchandises II Sud 76800 SAINT - ETIENNE DU ROUVRAY		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 076K7060		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GD-079-FA (F)	29/11/2021	10/03/2009
Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	VASP	TRAVAUX
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
ZCFA1JG0302539990	N3	
Type/CNIT	Énergie	
ML140	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
106811		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	<p>Frein de service :</p> <p>Efficacité globale (≥ 45%) : global: 69%</p> <p>Efficacité par essieu : E1: 74% E2: 65%</p> <p>Déséquilibre (< 20%) : E1: 6% E2: 4%</p> <p>Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 27%</p> <p>Frein de secours :</p> <p>Efficacité globale (≥ 23%) : global: 27%</p> <p>Efficacité par essieu : E2: 47%</p> <p>Déséquilibre (< 30%) : E2: 10%</p> <p>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -1.9% D: -0.6% h: < 0,8 m</p>	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		