

N° d'imprimé : K008447345

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

02/11/2023

DÉFAILLANCES MINEURES:

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

1.2.1.b.1.

6.1.2.a.1.

23109769

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

sans fuite ni risque de chute (Milieu Inférieur)

PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2)

TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/11/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S045K103

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES:

RUE DES CHANTEMELLES ZAC DES VARANNES

45140 INGRE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

AGRÉMENT :

045K7031

NOM ET PRÉNOM :

DOUCET DIMITRI

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

AA-884-PJ (F)

15/06/2015

14/05/2009

Marque

Genre

Carrosserie

RENAULT

CAM

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

N3G

(5) Catégorie internationale

Type/CNIT

VF634APA000000903

Énergie

34APA2CC245E4

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

89279

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤0.57 m⁻¹) :

C1: <0.10 m⁻¹ C2: <0.10 m⁻¹

Frein de service :

Efficacité globale (≥ 45%) : global: 64% Efficacité par essieu : E1: 77% E2: 55% Déséquilibre (< 20%): E1: 7% E2: 29%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 59%

Frein de secours :

Efficacité globale (≥ 23%) : global: 59% Efficacité par essieu : E1: 64% E2: 55% Déséquilibre (< 30%): E1: 5% E2: 8%

Feux de croisement (-1% à -3%): G: -2.4% D: -1.6% h: de 1 m à 1,2 m