




N° d'imprimé : Z003190144

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE1474
G58-63

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite		15/01/2026	26199473
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique. DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1, Essieu 3) 2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1 Essieu 2 Essieu 3 Avant Arrière) 6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Avant) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Codes(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1022	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
08/01/2027			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S095Z145			
(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE BAHU POIDS LOURDS (SARL ROISSY TEST POIDS LOURDS)			
(3) COORDONNÉES : 15 RUE DE LA MARE POISSY 95380 VILLERON			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 095Z7061			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
ES-526-MZ (F)		22/03/2019	
22/03/2019		04/03/2009	
Marque		Genre	
M.A.N.		CAM	
Carrosserie		BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
WMA26SZZ49M532591		N3	
Type/CNIT		Énergie	
ABSENT		GO	
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
634 207			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Opacité des fumées (<= 0.6 m-1)	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		C1 : 0.42 m-1 C2 : 0.43 m-1 C3 : 0.46 m-1 Moyenne : 0.44 m-1	
Véhicule à moteur de transport de marchandises		Frein de service :	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		Efficacité globale (>=45%) : 52%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Efficacité par essieu : E1 : 51% E2 : 53% E3 : 53%	
PROCÈS-VERBAL N° : 26199131		Déséquilibre (<20%) : E1 : 28% E2 : 19% E3 : 25%	
DATE : 09/01/2026		Frein de stationnement : Efficacité (>=18%) : 29 %	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S095Z145		Frein de secours :	
		Efficacité globale (>=23%) : 29%	
		Efficacité par essieu : E2 : 48% E3 : 41%	
		Déséquilibre (<30%) : E2 : 15% E3 : 28%	