



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671891

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique		31/08/2026	26101745		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme : AV			
30/10/2026		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse : ARD			
Contre-visite		5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif: AVD			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : AV			
N° D'AGRÈMENT :	S027D154	5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : ARD			
(9) RAISON SOCIALE :	AUTO BILAN FRANCE	5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG			
(3) COORDONNÉES :	1 Bis Côte des Sables	6.1.1.f.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : AV			
	27600 GAILLON	6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement			
Tél :	02.32.53.28.28	7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système			
Fax :	0	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AVD, AVG, ARD, ARG			
N° D'AGRÈMENT :	027D1128	5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu : ARD			
SIGNATURE :		5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : ARD			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
DR-543-FY(F)	04/05/2015	04/05/2015			
Marque	Désignation commerciale				
ISUZU	ISUZU				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
MPATFS86JET010905	N1	CTTE			
Type/CNIT	Énergie				
N1GUZUCT007S083	GO				
Document(s) présent(e)s					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
121384					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+3.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		13 %	
Force verticales :	1243 daN		943 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	472 daN	455 daN	353 daN	327 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	472 daN	455 daN	353 daN	327 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	73 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.54m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10			
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-3.4 %		-2.4 %	

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671892

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/08/2026	26101745
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D138671891 Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13.03.2025: 118 717 km / 15.03.2024: 104 041 km / 02.03.2023: 88 720 km 25.02.2022: 74 716 km / 02.04.2021: 60 990 km / 17.03.2020: 49 011 km 25.02.2020: 48 631 km	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
30/10/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S027D154		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		
27600 GAILLON		
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 027D1128		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		
DR-543-FY(F) 04/05/2015 04/05/2015		
Marque Désignation commerciale		
ISUZU ISUZU		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		
MPATFS86JET010905 N1 CTTE		
Type/CNIT Énergie		
N1GUZUCT007S083 GO		
Document(s) présent(e)s		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
121384		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
Attention, ce procès-verbal contient 2 pages. MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
	AVANT	ARRIÈRE
	G D	G D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+3.0 m/km	
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %	13 %
Force verticales :	1243 daN	943 daN
Frein de service		
Forces de freinage (déséquilibre) :	472 daN 455 daN	353 daN 327 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %	8 %
Forces de freinage (efficacité) :	472 daN 455 daN	353 daN 327 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	73 %	
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %	
Émissions à l'échappement		
Opacité des fumées (0.54m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10	
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-3.4 % -2.4 %	

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXN° d'agrément: S027D154
N° de série: MPATFS86JET010905

N° D'IMPRIMÉ : D138671892