

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 139507507

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique		08/09/2026	26101853		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable : AR			
07/11/2026		1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : AVG			
Contre-visite		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		4.7.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement			
N° D'AGRÈMENT : S027D154		6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AR, ARG			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV			
27600 GAILLON		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		4.8.1.b.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du catadioptré : ARD			
N° D'AGRÈMENT : 027D1243		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD, ARG			
SIGNATURE : 		5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARG			
CX-378-EJ(F) 23/07/2013 23/07/2013		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG, ARD, ARG			
Marque Désignation commerciale		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AR, ARG			
RENAULT CLIO		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		26.08.2024: 186 038 km / 02.07.2024: 183 563 km / 27.06.2023: 168 904 km			
VF15R040H49408504 N1 CTTE		11.01.2022: 146 744 km / 02.10.2020: 123 114 km / 21.08.2019: 106 056 km			
Type/CNIT Énergie		23.07.2018: 88 038 km			
U10RENVP168R819 GO					
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
191076					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					