




N° d'imprimé : ZB03231313

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/10/2025	25004455
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCES MAJEURES : 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ou absente (Arrière Droite Gauche Latéral) 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse (Arrière) 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : SPN0102/02	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCES MINEURES : 2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 1 Droite Gauche)	
14/11/2025		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S083Z139		
(9) RAISON SOCIALE : CTSE POIDS LOURDS		
(3) COORDONNÉES : 724 ROUTE DE FRÉJUS QUARTIER LE PLAN 83490 LE MUY - 04.94.81.20.27		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 083Z7024		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays : BA-721-FV (F)	Date d'immatriculation : 21/09/2010	Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 21/09/2010
Marque : RENAULT TRUCKS	Genre : CAM	Carrosserie : BEN AMO
(1) N° dans la série du type (VIN) : VF634APA000000772	(5) Catégorie internationale : N3G	
Type/CNIT : 34APA2CM2	Énergie : GO	
Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ : 371842		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En Charge	Opacité des fumées ($\leq$ à 0.57 m^{-1}) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	C1 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	Frein de service :	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Efficacité globale ($\geq$ à 45%) : 60%	
PROCÈS-VERBAL N° :	Efficacité par essieu : E1 : 68% E2 : 54%	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 1% E2 : 10%	
	Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18) : 65%	
	Frein de secours :	
	Efficacité globale ($\geq$ à 23%) : 65%	
	Efficacité par essieu : E1 : 74% E2 : 59%	
	Déséquilibre ($<$ à 30%) : E1 : 12% E2 : 13%	
	Feu de croisement (-1% à -3%) : G : -2.1% D : -2.6% $1 < h \leq 1.2 \text{ m}$	