




EXEMPLAIRE RI



N° d'imprimé : K 009211539

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBA
Contrôle technique périodique	25/08/2025	25056399
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES :
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilib
24/08/2026		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 2 Droite)
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S066K092		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : Espace Entreprise Méditerranée Rue Jean Henri Bertin 66600 RIVESALTES		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 011K7000		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CB-841-FN (F)	01/04/2019	08/02/2012
Marque	Genre	Carrosserie
FAYMONVILLE	SREM	PTE ENG
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
YAFTL312000012225	O4	
Type/CNIT	Énergie	
TL3SECPE1		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPOND
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		Efficacité globale (≥ 45%) : global: 58%
Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité par essieu : E1: 61% E2: 51% E3: 61%
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : DQ-204-JR		Déséquilibre (< 20%) : E1: 24% E2: 4% E3: 17%
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de secours :
		Efficacité par essieu : indépendance des circuits