

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z001079216

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		18/12/2025	25033054
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		<b>Défaillances mineures</b>	
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.2.1.d.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Identification inhabituelle	
17/12/2026		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 2 Gauche Intérieur)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant, Arrière)	
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGREMENT : <b>S034Z212</b>			
(9) RAISON SOCIALE : <b>FRANCE AUTO CONTROLE</b>			
(3) COORDONNÉES : ZAE DE VIARGUES RN 113 34440 COLOMBIERS 04.67.48.52.90			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGREMENT : 034Z7032			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
6490 XF 34 (F)	25/06/2008	28/06/1995	
Marque	Genre	Carrosserie	
ACIM	REM	PTE ENG	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
0000RIGIN2219526A	O4		
Type/CNIT	Energie		
ORIGINAL			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ETAT DE CHARGE : En charge		<b>Frein de service :</b>	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		Efficacité globale ( $\geq$ à 43%) : 59%	
Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité par essieu : E1 : 69% E2 : 41% E3 : 61% E4 : 71%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Déséquilibre (<20%) E1 : 2% E2 : 7% E3 : 16% E4 : 11%	
		<b>Frein de secours :</b> indépendance des circuits	
XXXXXXXXXX			
XXXXXXXXXX			