

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z001079188

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		16/12/2025	25033027
Favorable		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.2.1.d.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Identification inhabituelle	
15/12/2026		0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique		Défaillances mineures	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGREMENT : S034Z212			
(9) RAISON SOCIALE : FRANCE AUTO CONTROLE			
(3) COORDONNÉES : ZAE DE VIARGUES RN 113 34440 COLOMBIERS 04.67.48.52.90			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGREMENT : 034Z7032			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AS-467-DX (F)		03/11/2020	22/03/2006
Marque		Genre	Carrosserie
RENAULT		CAM	BENNE
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
VF633DVB000107813		N3G	
Type/CNIT		Energie	
33DVB2		GO	
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
605419			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ETAT DE CHARGE : En charge		Opacité des fumées (<=1.14m-1) : C1:0.10m-1 C2:0.10m-1	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		Frein de service : Efficacité globale (>= à 45%) : 57% Efficacité par essieu : E1 : 55% E2 : 55% E3 : 61% Déséquilibre (<20%) E1 : 6% E2 : 5% E3 : 3%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 31% Frein de secours : indépendance des circuits Efficacité par essieu : E1 : 43% E3 : 54% Déséquilibre (<30%) E1 : 6% E3 : 4%	
		Feux de croisement (-1.0% à -3.0%) : G:-2.0% D:-1.0% 1,0h <= 1,2m	