



AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J005750202

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/09/2026	26064711
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	Défaillances mineures 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.1.16.b.1. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut mineur d'étanchéité (Essieu 4 Gauche)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
15/09/2027		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGREMENT : S038J210 (9) RAISON SOCIALE : AUTOVISION PL (3) COORDONNÉES : RUE DE LA VALLÉE FERTILE 38120 FONTANIL CORNILLON 04 76 40 35 14		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGREMENT : 038J7033 SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays EY-726-GA (F)	Date d'immatriculation 18/06/2018	Date de 1ère mise en circulation 18/06/2018
Marque MAN	Genre CAM	Carrosserie BENNE
(1) N° dans la série du type (VIN) WMA37SZZ8JM788139	(5) Catégorie internationale N3G	
Type/CNIT L.2007.46.00637S01ZAAAZBG8HB2HACB	Energie GO	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 236636		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ETAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	Opacité des fumées (<=0.70m-1) : C1:0.10m-1 C2:0.10m-1	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Frein de service : Efficacité globale (>= à 50%) : 71% Efficacité par essieu : E1 : 70% E2 : 78% E3 : 67% E4 : 72% Déséquilibre (<20%) E1 : 11% E2 : 2% E3 : 6% E4 : 2% Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 28% Frein de secours : Efficacité globale (>= à 25%) : 28% Efficacité par essieu : E3 : 50% E4 : 41% Déséquilibre (<30%) E3 : 4% E4 : 11% Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-1.5% D:-1.6% 0,8 <= h <= 1,0m	