

N° d'imprimé : K008611463

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

0.2.1.c.1.

4.8.1.a.1.



NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

25/01/2024

(3) DATE DU CONTRÔLE

**DÉFAILLANCES MINEURES:** 

imprécisions matérielles

N° DU PROCÈS-VERBAL

24032266

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU

ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) :

VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des

Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Droite)

parish to remove

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S035K150

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES: Zone Emile Bridel

35640 MARTIGNE FERCHAUD

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

053K7002

NOM ET PRÉNOM:

LOERTSCHER YVES

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date

Date de 1ère mise en circulation d'immatriculation

BQ-024-V/F (F)

Genre

30/06/2011

Carrosserie

30/06/2011

SCHMITZ GOTHA

Marque

SREM

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WSK0000001259332

Type/CNIT

Énergie

04

S334ZDP01EKBA

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale (≥ 43%) : global: 55%

Efficacité par essieu : E1: 52% E2: 52% E3: 61% Déséquilibre (< 20%): E1: 1% E2: 11% E3: 1%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule remorque de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :BF-247-ZE

100 ( 1 ) E ( 1 ) erail INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROPERTY OF THE OWNER.

DEKRA XXXXXXX XXXXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXX

N° de série: XXXXXXXXXXXXXX

NIO D'IMPRIMÉ · KOORG11/63