EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : **K009626848**

# ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE 7/13-6

DEKRA

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 19/06/2026 | 26065157 |

**RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

18/06/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S072K083

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Rue du Chatelet
ZAC du Monne
72700 ALLONNES

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 072J7012

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GB-997-ZM (F) | 24/09/2021 | 24/09/2021 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| IVECO | TRR | PR SREM |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |
|---|---|
| WJMMG2AT10C459986 | N3 |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| N30VECTRHB4J604 | GN |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

493574

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

6.2.10.a.1 GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 2 Supérieur)

8.2.22.c.1 OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0301/F8 P0304/F8 P0305/F8 P0420/00

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : AH-488-EV

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**Frein de service :**
Efficacité globale (≥ 50%) : global: 76%
Efficacité par essieu : E1: 84% E2: 70%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 16% E2: 13%
**Frein de stationnement :** Efficacité (≥ 18%) : 36%
**Frein de secours :**
Efficacité globale (≥ 25%) : global: 35%
Efficacité par essieu : E2: 60%
Déséquilibre (< 30%) : E2: 6%
**Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :** G: -2.5% D: -1.3% h: < 0,8 m
**Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :** G: -2.6% D: -2.5%

DEKRA
S072K083
A 18/06/2027
GB-997-ZM