

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 135928895

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/03/2026	26099816
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	1.1.14.b.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : ARD	
11/05/2026	4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu : AVG	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AR	
Contre-visite	5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : ARG	
N° D'AGRÈMENT : S027D154	6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AV	
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE	7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension : AVG	
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables	7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant	
27600 GAILLON	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
Tél : 02.32.53.28.28 Fax : 0	8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :	
N° D'AGRÈMENT : 027D1241	1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG	
SIGNATURE :	2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse	
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation	6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse : AR	
AG-954-DW(F) 19/01/2010 27/11/2009	6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AR	
Marque Désignation commerciale	6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : G	
RENAULT MASCOTT	6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux	
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre	6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) : AVD	
VF656ANA000015188 N1 CTTE	6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG	
Type/CNIT Énergie		
56141 GO		
Document(s) présent(e)s		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal	
289793	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 135928896

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		12/03/2026	26099816	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		<i>Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D135928895</i> DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AR, D, G Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26.12.2025: 286 776 km / 31.12.2024: 274 329 km / 03.01.2024: 244 250 km 03.02.2023: 215 926 km / 08.02.2022: 198 251 km / 03.05.2021: 188 601 km 08.01.2020: 173 636 km / 03.12.2018: 159 595 km		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
11/05/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S027D154				
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE				
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables				
27600 GAILLON				
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 027D1241				
SIGNATURE : 				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation				
AG-954-DW(F)		19/01/2010	27/11/2009	
Marque		Désignation commerciale		
RENAULT		MASCOTT		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
VF656ANA000015188		N1	CTTE	
Type/CNIT		Énergie		
56141		GO		
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ				
289793				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».				
Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
		AVANT		ARRIÈRE
		G	D	G D
Ripage (-8 à +8 m/km):		-15.0 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%):		2 % 29 %		
Force verticales :		1563 daN 1234 daN		
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :		528 daN	562 daN	435 daN 393 daN
Déséquilibre (< 20%) :		7 % 10 %		
Forces de freinage (efficacité) :		528 daN	562 daN	435 daN 393 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :		68 %		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :		30 %		
Feux de croisement (-0.5% à -3%):		-2.1 %	-2.3 %	



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

N° d'agrément: S027D154
N° de série: VF656ANA000015188

N° D'IMPRIMÉ : D135928896