



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : Z001049242

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

04/02/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25031086

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S034Z212**

(9) RAISON SOCIALE :  
**FRANCE AUTO CONTROLE**

(3) COORDONNÉES :  
ZAE DE VIARGUES  
RN 113  
34440 COLOMBIERS  
04.67.48.52.90

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 034Z7029

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

AT-912-FT (F)

03/11/2020

21/02/2006

Marque

RENAULT

Genre

CAM

Carrosserie

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF633DVB000107892

(5) Catégorie internationale

N3G

Type/CNIT

33DVB2

Energie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

594128

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

### Frein de service :

Efficacité globale ( $\geq$  à 45%) : 69%

Efficacité par essieu : E1 : 74% E2 : 78% E3 : 58%

Déséquilibre ( $<$ 20%) E1 : 3% E2 : 7% E3 : 6%

**Frein de stationnement :** Efficacité ( $\geq$  à 18%) : 37%

### Frein de secours :

Efficacité globale ( $\geq$  à 23%) : 37%

**Frein de secours :** indépendance des circuits

Efficacité par essieu : E1 : 57% E3 : 53%

Déséquilibre ( $<$ 30%) E1 : 3% E3 : 5%

**Feux de croisement** (-0.5% à -3.0%) : G:-0.6% D:-0.8% 0,8  $\leq$  h  $\leq$  1,0m