

N° d'imprimé : K 009101888

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

0.2.1.c.1.

0.3.1.a.1.

1.1.17.f.1.

1.2.1.b.1.

6.1.1.c.1.

7.2.1.b.1.



N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE NATURE DU CONTRÔLE 25055369 12/03/2025 Contrôle technique périodique (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES:

imprécisions matérielles

Droite Gauche)

non conformes aux exigences

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S073K058

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES :

Rue des Arolles Zac des Arolles 73540 LA BATHIE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

073K7014

SIGNATURE:

DENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

d'immatriculation 04/06/2010

Date

Date de 1ère mise en circulation

Marque

Genre

04/06/2010 Carrosserie

AT-736-JN (F)

REM

BEN AMO

ADOC

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

04

VF9R2E19CMA045004

Type/CNIT

Énergie

R2E19CMT

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU

CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE : Données illisibles ou

PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1

EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Latéral Gauche Extérieur)

VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des

PLAQUE CONSTRUCTEUR : Défaut de fixation

ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Inférieur)

Frein de service :

Efficacité globale (≥ 43%) : global: 44% Efficacité par essieu : E1: 42% E2: 45% Déséquilibre (< 20%) : E1: 21% E2: 10%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ: FR-072-TF

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

