



N° d'imprimé : K 009236924

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

|  |  |  |
|--|--|--|
| NATURE DU CONTRÔLE   | (3) DATE DU CONTRÔLE   | N° DU PROCÈS-VERBAL                          |
| Contrôle technique périodique  | 07/07/2025   | 25027835                                     |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE   | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ   |  |
| Favorable  | <b>DÉFAILLANCES MINEURES :</b><br>1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion<br>4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Avant Latéral Droite)<br>5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (Essieu 2 Gauche Extérieur)<br>6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Milieu Arrière Inférieur, Extérieur Droite Gauche, Essieu 1 Essieu 2 Essieu 3 Droite Gauche Inférieur) |  |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ   |  |  |
| 06/07/2026   |  |  |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE  |  |  |
| Contrôle technique périodique  |  |  |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE   |  |  |
| N° D'AGRÈMENT : S044K298   |  |  |
| (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE   |  |  |
| (3) COORDONNÉES : Voie Communale 1<br>La Maison Neuve<br>44360 VIGNEUX DE BRETAGNE   |  |  |
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR   |  |  |
| N° D'AGRÈMENT : 044K7025   |  |  |
| SIGNATURE :  |  |  |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE   |  |  |
| (2) Immatriculation et pays  | Date d'immatriculation   | Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation |
| BR-808-DG (F)  | 17/02/2021   | 28/07/2005                                   |
| Marque   | Genre  | Carrosserie                                  |
| CASTERA  | SREM   | PTE ENG                                      |
| (1) N° dans la série du type (VIN)   | (5) Catégorie internationale   |  |
| VGV3SS34TEA1T0091  | O4   |  |
| Type/CNIT  | Énergie  |  |
| ABSENT   |  |  |
| Document(s) présenté(s)  |  |  |
| Certificat d'immatriculation   |  |  |
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ   |  |  |
| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES   | MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES   |  |
| ÉTAT DE CHARGE : En charge<br>CATÉGORIE DU VÉHICULE :<br>Véhicule remorque de transport de marchandises<br>IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : CR-311-KH | <b>Frein de service :</b><br>Efficacité globale ( $\geq 43\%$ ) : global: 73%<br>Efficacité par essieu : E1: 72% E2: 90% E3: 60%<br>Déséquilibre ( $< 20\%$ ) : E1: 7% E2: 12% E3: 5%<br><b>Frein de secours :</b><br>Efficacité par essieu : indépendance des circuits  |  |
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE   |  |  |
|  |  |  |