



J04-2

N° d'imprimé : J 005402876 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/03/2025	25103663

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
04/03/2026

Défaillances mineures
 1.1.8.a.1. TÊTES D'ACCOUPLLEMENT POUR FREINS DE REMORQUE : Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux
 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 2)
 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (Arrière Droite, Arrière Gauche)

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S017J084**
 (9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL
 (3) COORDONNÉES :
 Z.I DE PERIGNY
 RUE ARISTIDE BERGES
 17180 PERIGNY
 05.46.37.26.54

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 017J7025
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DK-499-GJ (F)	17/09/2019	17/08/2005
Marque	Genre	Carrosserie
STAS	SREM	BENNE
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
YE6S339CX52160019	O4	
Type/CNIT	Energie	
S339CX		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

--

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge
 CATEGORIE DU VEHICULE :
 Véhicule remorque de transport de marchandises
 IMMATRICULATION DU VEHICULE ASSOCIE :FG-838-GW

MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
 Efficacité globale (>= à 43%) : 55%
 Efficacité par essieu : E1 : 48% E2 : 52% E3 : 62%
 Déséquilibre (<20%) E1 : 1% E2 : 6% E3 : 5%
Frein de secours : indépendance des circuits

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

--

AUTOVISION PL
 XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX
 N° d'agrément : XXXXXXXX
 N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX