



AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J005604246

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

16/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26038101

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035J136**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
10 RUE BONABRY

35480 MESSAC
02.99.92.30.47

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : **035J7052**

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et
pays

944 AVB 35 (F)

Date d'immatriculation

08/03/2007

Date de 1ère mise en
circulation

08/03/2007

Marque

MERCEDES

Genre

CAM

Carrosserie

BETON

(1) N° dans la série du type (VIN)

WDB9333041L199958

(5) Catégorie internationale

N3G

Type/CNIT

08032007

Energie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

383524

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 0.80m^{-1}$) :

C1:0.10m⁻¹ C2:0.10m⁻¹

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 45\%$) : 64%

Efficacité par essieu : E1 : 79% E2 : 71% E3 : 58% E4 : 55%

Déséquilibre ($< 20\%$) E1 : 7% E2 : 8% E3 : 2% E4 : 12%

Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 32%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-0.9% D:-1.4% h<0,8m