

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Quentin Gwinner

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Entretien
	27 Mai 2022		
Désignation : TELESCOPIQUE FIXE 6-8m Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38.70 N° Série : B3ZV18164 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 1054 heures Garantie pièce : Garantie M.O. : Garantie Dép. : Réf. client : Tél. : Tél. : 07.62.65.47.21 Fax : Nature de l'intervention : Entretien Date d'ouverture 09 Mai 2022 Prise en charge : 09 Mai 2022			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS				TRAVAUX EFFECTUES
				FULL 1000 HRS REVISION 1000 H - REMPLACEMENT FILTRE A HUILE MOTEUR - REMPLACEMENT FILTRE A AIR EXT - REMPLACEMENT FILTRE A GASOIL - REMPLACEMENT FILTRE HYDRAULIQUE RETOUR - REMPLACEMENT FILTRE DE PILOTAGE - REMPLACEMENT FILTRE A POLLEN(S) - VIDANGE MOTEUR - VIDANGE HYDRAULIQUE - VIDANGE DES REDUCTEURS - GRAISSAGE MACHINE VIDANGE PONT AVANT ET PONT ARRIERE VIDANGE BOÎTE DE TRANSFERT REMPLACEMENT FILTRE DE TRANSMISSION BRANCHEMENT PC MISE À JOUR HORLOGE D'ENTRETIEN PLUS MISE À JOUR DES CONTRÔLEUR
MAIN D'OEUVRE				TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech.	M.O.	Date	Tps.	
QW	MOAP	27 Mai 2022	00h45	
QW	MOEP	25 Mai 2022	04h15	
PIECES - FOURNITURES ET PRESTATIONS				
Réf. Art. / Prestation		Désignation :		Nombre
7277322		FILTRE A AIR		1
7146967		FILTER, AIR		1
7012303		FILTRE HUILE		1
7298180		FILTER ELEMENT		1
7400454		FILTER FUEL		1
6633977		FILTRE CARBURANT EN LIGNE		1
7012478		FILTER HYDROSTATIC		1
7012477		FILTER HYDROSTATIC		1
7168236		COURROIE CLIM		1
7267157		BELT ALT		1
GRAISSE		CARTOUCHE DE GRAISSE		2

TRAVAUX DEMANDES NON JUSTIFIES
REMPLACEMENT FILTRE AIR INT REMPLACEMENT COURROIE ALTERNATEUR VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Quentin Gwinner

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Entretien
	27 Mai 2022		
Désignation : TELESCOPIQUE FIXE 6-8m Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38.70 N° Série : B3ZV18164 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 1054 heures Garantie pièce : Garantie M.O. : Garantie Dép. : Réf. client : Tél. : Tél. : 07.62.65.47.21 Fax : Nature de l'intervention : Entretien Date d'ouverture 09 Mai 2022 Prise en charge : 09 Mai 2022			Facturation à

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Quentin Gwinner	Observations Technicien	Observations client	Signature avant Int.	Signature après intervention
Signé le 27 Mai 2022 à 9h13 Par Gwinner Quentin 	Essai concluant merci de sortir les courroies de or qui sont à remplacer à 3000 heures et de rajouter un filtre hydraulique que j'ai pris du stock camionnette car il y en a deux			Signé le 27 Mai 2022 à 9h13 