

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Quentin Gwinner

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Entretien
	25 Aou. 2021		
Désignation : TELESCOPIQUE FIXE 6-8m Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38.70 N° Série : B3ZV18164 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 68 heures Garantie pièce : Garantie M.O. : Garantie Dép. : Réf. client : Tél. : Tél. : 07.62.65.47.21 Fax : Nature de l'intervention : Entretien			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS				TRAVAUX EFFECTUES	
				PREMIERE REVISION PREMIERE REVISION - REMPLACEMENT FILTRE A HUILE MOTEUR - REMPLACEMENT FILTRE HYDRAULIQUE RETOUR - VIDANGE MOTEUR - GRAISSAGE MACHINE BRANCHEMENT P.C MISE A JOUR	
MAIN D'OEUVRE				TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION	
Tech.	M.O.	Date	Tps.		
QW	MOEP	25 Aou. 2021	01h30		
PIECES - FOURNITURES ET PRESTATIONS					
Réf. Art. / Prestation		Désignation :			Nombre
7012303		FILTRE HUILE			1
7012477		FILTER HYDROSTATIC			2
GRAISSE		CARTOUCHE DE GRAISSE			1

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Quentin Gwinner	Observations Technicien	Observations client	Signature avant Int.	Signature après intervention
Signé le 25 Aou. 2021 à 15h10 Par Gwinner Quentin 	Essai concluant			Signé le 25 Aou. 2021 à 12h05 