

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Quentin Gwinner

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Entretien
	04 Nov. 2021		
Désignation : TELESCOPIQUE FIXE 6-8m Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38.70 N° Série : B3ZV18164 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 383 heures Garantie pièce : Garantie M.O. : Garantie Dép. : Réf. client : Tél. : Tél. : 07.62.65.47.21 Fax : Nature de l'intervention : Entretien Date d'ouverture 08 Oct. 2021 Prise en charge : 08 Oct. 2021			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS				TRAVAUX EFFECTUES
				REVISION 250 HRS REVISION 250 H - GRAISSAGE MACHINE VIDANGE PONT AV ET AR VIDANGE DES RÉDUCTEUR VIDANGE BOÎTE DE TRANSFERT CONTRÔLE LEVAGE OK
MAIN D'OEUVRE				TRAVAUX REPORTEES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech.	M.O.	Date	Tps.	
QW	MOAP	04 Nov. 2021	02h00	
PIECES - FOURNITURES ET PRESTATIONS				
Réf. Art. / Prestation		Désignation :		Nombre
80W90		HUILE REDUCTEUR		17
GRAISSE		CARTOUCHE DE GRAISSE		1

TRAVAUX DEMANDES NON JUSTIFIES
REMPLACEMENT FILTRE A HUILE MOTEUR REMPLACEMENT FILTRE A AIR EXT REMPLACEMENT FILTRE A GASOIL VIDANGE MOTEUR

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Quentin Gwinner	Observations Technicien	Observations client	Signature avant Int.	Signature après intervention
Signé le 04 Nov. 2021 à 14h18 Par Gwinner Quentin 	Essai concluant			Signé le 04 Nov. 2021 à 14h18 