EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP22452179

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/01/2026	26000111

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S012Z050

(9) RAISON SOCIALE : CPL 12

(3) COORDONNÉES : ZI D'Arsac
222,Allée Henri JULIA
12850 SAINTE RADEGONDE

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGRÉMENT : 012Z7008

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CP-617-WX (F)	16/01/2013	13/01/2005

Marque	Genre	Carrosserie
BENALU	SREM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN) : VH1TF34CZ41XX1413

(5) Catégorie internationale : O4

Type/CNIT : TF34CZ1LC1RA

Énergie :

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : 7708NT12

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 43%) : 47%
Efficacité par essieu : E1 : 71% E2 : 66% E3 : 26%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 16% E2 : 5% E3 : 2%

Frein de secours : indépendance des circuits

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

N° D'AGRÉMENT :
N° DE SERIE :
N° D'IMPRIMÉ : ZP22452179