



N° d'imprimé: K009455925

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

24/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25029276

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S035K167

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Lieudit La Motte

35131 CHARTRES DE BRETAGNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 035K7010

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

CC-360-AZ (F)

Date d'immatriculation

28/02/2012

Date de 1ère mise en circulation

28/02/2012

Marque

DAF

Genre

CAM

Carrosserie

BETON

(1) N° dans la série du type (VIN)

XLRAD85MC0E921418

(5) Catégorie internationale

N3G

Type/CNIT

AD 85 7 G0 N 50

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

356603

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 1.50 \text{ m}^{-1}$) :C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 78%

Efficacité par essieu : E1: 80% E2: 77% E3: 82% E4: 73%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 3% E2: 1% E3: 6% E4: 1%Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 25%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

Feux de croisement ($-0,5\%$ à -3%) : G: -2.5% D: -2.8% h: de 0,8 m à 1 m