




N° d'imprimé : ZP21945498

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

J10-7

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/04/2025	25004310
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	<p><b>DÉFAILLANCES MAJEURES</b> 1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable (Essieu 1, Essieu 2)</p> <p><b>DÉFAILLANCES MINEURES</b> 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion 1.1.9.d.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Défaut d'identification 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Gauche Essieu 1 Extérieur) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Gauche Droite Latéral) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Gauche Droite Milieu Latéral Inférieur Supérieur Intérieur Extérieur, Essieu 1 Essieu 2 Essieu 3)</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
02/05/2025		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S044Z195		
(9) RAISON SOCIALE : Contrôle Technique Poids Lourds Nantais		
(3) COORDONNÉES : 13 rue Blaise Pascal Zone d'activités Océane Nord 44400 REZE		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 07627041		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>re</sup> mise en circulation
CM-861-XQ (F)	31/01/2022	25/01/2008
Marque	Genre	Carrosserie
CASTERA	SREM	PTE ENG
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VG3SS34TEA1T0269	O4	
Type/CNIT	Énergie	
3ss34l		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge	<b>Frein de service :</b> Efficacité globale (≥ à 43%) : 51% Efficacité par essieu : E1 : 38% E2 : 56% E3 : 61% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 52% E2 : 44% E3 : 15%  <b>Frein de secours :</b> indépendance des circuits	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : EL-121-YH		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° :                      DATE :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX		
N° D'AGRÈMENT :		
N° DE SERIE :		
N° D'IMPRIMÉ : ZP21945498		

N° D'AGRÈMENT :  
 N° DE SERIE :  
 N° D'IMPRIMÉ : ZP21945498