



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z001077267

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/09/2025	25033652
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillances majeures</p> <p>1.2.1.c.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Freinage non modérable (Essieu 3) 1.3.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS : Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues (Essieu 3 Gauche) 1.3.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS : Déséquilibre notable (Essieu 3) 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (Avant Droite) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (Gauche) 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ou absente (Arrière Gauche Latéral) 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (Essieu 1, Arrière, Droite, Gauche)</p> <p>Défaillances mineures</p> <p>0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme 0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant, Arrière, Droite, Gauche) 6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) 6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Milieu)</p> <p>Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
09/10/2025		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGREMENT : S026Z226		
(9) RAISON SOCIALE : SN CONTROL SIRET: 98524649500073		
(3) COORDONNÉES : ROUTE NATIONALE 532		
26730 HOSTUN 04.75.48.73.76		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGREMENT : 026Z7013		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EW-127-BS (F)	27/03/2018	24/11/2008
Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	VASP	BOM
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VF624CPB000000083	N3	
Type/CNIT	Energie	
24CPB1	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
181712		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ETAT DE CHARGE : A vide	Opacité des fumées (<=1.50m-1) :	
CATEGORIE DU VEHICULE :	C1:0.10m-1 C2:0.10m-1	
Véhicule à moteur de transport de marchandises	Frein de service :	
	Efficacité globale (>= à 45%) : 56%	
	Efficacité par essieu : E1 : 68% E2 : 55% E3 : 47%	
	Déséquilibre (<20%) E1 : 1% E2 : 8% E3 : 2%	
	Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 43%	
	Frein de secours :	
	Efficacité globale (>= à 23%) : 43%	
	Efficacité par essieu : E2 : 63% E3 : 64%	
	Déséquilibre (<30%) E2 : 13% E3 : 31%	
	Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-0.3% D: h<0,8m	
	État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge:	
	Benches à ordures ménagères	