EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

N°d'imprimé : ZB02718827

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 21/11/2024 | 24008400 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

20/11/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S034Z245

(9) RAISON SOCIALE : MHCT - VEHICULES POIDS LOURDS

(3) COORDONNÉES : MONTPELLIER HERAULT CONTROLE TECHNIQU
394 RUE GUSTAVE COURBET - ZAE CHARLES
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 034Z7031

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DG-854-ED (F) | 07/11/2023 | 28/05/2014 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| RENAULT | CAM | BENNE |

(1) N° dans la série du type (VIN) : VF631S164ED000116

(5) Catégorie internationale : N3G

Type/CNIT : HD010 UPZ84M GAVVE5680Z0NAJ1NNG1

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

350042

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

ÉTAT DE CHARGE : En Charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Avant Droite)
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace) (Avant Droite Gauche)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 4 Droite)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1F04/00

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**Opacité des fumées (≤ à 0.70 $m^{-1}$) :**

C1 : <0.10 $m^{-1}$ C2 : <0.10 $m^{-1}$

**Frein de service :**

Efficacité globale (≥ à 50%) : 63%

Efficacité par essieu : E1 : 55% E2 : 70% E3 : 63% E4 : 65%

Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 9% E2 : 4% E3 : 3% E4 : 14%

**Frein de stationnement :** Efficacité (≥ à 18) : 30%

**Frein de secours :**

Efficacité globale (≥ à 25%) : 30%

Efficacité par essieu : E2 : 68% E3 : 53%

Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 9% E3 : 5%

**Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) :** G : -0.6% D : -0.6% h < 0.8 m