



N°d'imprimé : ZB03455182

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		26/08/2026	26003052
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances critiques		DÉFAILLANCES CRITIQUES : 5.3.1.b.3. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés (Essieu 1 Droite)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCES MAJEURES : 1.1.16.b.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Étanchéité insuffisante (Essieu 1 Droite) 1.7.1.c.2. SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRONIQUE (EBS) : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule 5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (Essieu 1 Arrière Droite Gauche) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (Avant Milieu)	
26/08/2026		DÉFAILLANCES MINEURES : 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion 1.1.21.b.1. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET : Fuite d'air ou d'antigel (Milieu) 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1) 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu (Essieu 1 Droite) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (Essieu 4 Droite Gauche) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Droite Gauche Milieu)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S078Z139			
(9) RAISON SOCIALE : CTRE			
(3) COORDONNÉES : IMP DES CARRIERES ZAC DES HAUTS REPOSOIRS 78520 LIMAY			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 078Z7016			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
CZ-931-TN (F)	20/12/2021	22/10/2013	
Marque	Genre	Carrosserie	
IVECO	CAM	PLATEAU	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
WJMJ3EPH00C265760	N3		
Type/CNIT	Énergie		
TJ3J36E2X43	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
550891			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En Charge		Opacité des fumées $\leq$ à 1.50 m^{-1} :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		C1 : $<0.10 \text{ m}^{-1}$ C2 : $<0.10 \text{ m}^{-1}$	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		Frein de service :	
		Efficacité globale ($\geq$ à 50%) : 56%	
		Efficacité par essieu : E1 : 69% E2 : 47% E3 : 61% E4 : 37%	
		Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 23% E2 : 2% E3 : 8% E4 : 5%	
		Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18) : 30%	
		Frein de secours : Indépendance des circuits	
		Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) $\leq$: -0.7% D : -2.1% h < 0.8 m	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :			