



N° d'imprime : D 132698861

PROCES-VERBAL
DE CONTROLE TECHNIQUE

516-1



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTROLE	Contrôle technique périodique
(3) DATE DU CONTROLE	17/09/2025
N° DU PROCES-VERBAL	25097830

(7) RÉSULTAT DU CONTROLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTROLE RÉALISÉ

16/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTROLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE

N° D'AGRÈMENT : S027D154

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables

27600 GAILLON
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 027C1151
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation
DM-030-NG(F) 07/09/2022 15/12/2014
Marque Désignation commerciale
MERCEDES SPRINTER
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
WDB9061351N608819 N1 CTTE
Type/CHIT Énergie
906BA35FFNE1350NLC2LVD3 GO
Document(s) présent(e)s
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

226251

INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber : AV

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme : AV

2.1.1.e.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étauchéité : formation de gouttelettes

2.1.5.a.2. DIRECTION ASSISTÉE : Fuite de liquide ou fonctions affectées

2.1.5.b.2. DIRECTION ASSISTÉE : Réservoir insuffisant

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs : AV

3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable : AR

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse : D

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARD

5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif: AVD

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapte: AVG

6.2.4.a.2. PLANCHER : Plancher mal fixé ou gravement détérioré : AR

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DÉFAILLANCE(S) MINIEURE(S) :

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD

Kilomètres relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

03.03.2025: 215 240 km / 21.12.2023: 193 870 km / 04.01.2023: 171 440 km
04.01.2022: 144 099 km / 06.01.2021: 126 393 km / 03.01.2020: 106 423 km
07.01.2019: 85 249 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES									
AVANT					ARRIÈRE				
G					D				
Ripage (-8 à +8 m/km):					-1,2 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%):					22 %				
Force verticales :					1501 dan				
Frein de service									
Forces de freinage (déséquilibre) :					551 dan				
Déséquilibre (< 20%) :					6 %				
Forces de freinage (efficacité) :					551 dan				
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 66 %					521 dan				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %					281 dan				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):					283 dan				
					-2,1 %				