

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**AUTOSUR**

N° d'imprimé : S 637657993

|                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                     |  |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| NATURE DU CONTRÔLE                                                                                                             |  | (3) DATE DU CONTRÔLE                                                                                                                                                |  | N° DU PROCÈS-VERBAL |  |
| Contrôle technique périodique                                                                                                  |  | 11/03/2026                                                                                                                                                          |  | 26036701            |  |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE                                                                                                       |  | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ                                                                                                                              |  |                     |  |
| Défavorable pour défaillances majeures                                                                                         |  | Suite du proces-verbal                                                                                                                                              |  |                     |  |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ                                                                                     |  | Défaillance(s) majeure(s)                                                                                                                                           |  |                     |  |
| 10/05/2026                                                                                                                     |  | Défaillance(s) mineure(s)                                                                                                                                           |  |                     |  |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE                                                                                                    |  | 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif                                                                                                                                 |  |                     |  |
| Contre visite                                                                                                                  |  | 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AVG,AVD.                                                                                                 |  |                     |  |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE                                                                                           |  | 4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVG,AVD.                                                                  |  |                     |  |
| N° D'AGRÉMENT : S084S123                                                                                                       |  | 4.6.1.a.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse, AR.                                                                       |  |                     |  |
| (9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE                                                                     |  | 4.6.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIERE) : Glace défectueuse, ARG.                                                                                 |  |                     |  |
| (3) COORDONNÉES :<br>Tel. : 0490169437<br>100 RUE JACQUES DEMY<br>84140 MONTFAVET                                              |  | 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD.                                                                                  |  |                     |  |
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR                                                                                               |  | 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD,ARG,ARD. |  |                     |  |
| N° D'AGRÉMENT : 084S1186<br>SIGNATURE :<br> |  | 6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, AR.                                                                       |  |                     |  |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE                                                                                                     |  | 6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, C,AR,AV.                                                                                                            |  |                     |  |
| (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation                                |  | 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AR.                                                                               |  |                     |  |
| AG-441-YY (F) 10/12/2009 28/11/2005                                                                                            |  | 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG.                                                                 |  |                     |  |
| Marque Désignation commerciale                                                                                                 |  | 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré, AV.                                                                                                                       |  |                     |  |
| MITSUBISHI CANTER                                                                                                              |  | 6.2.9.c.1. AUTRES EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS : Equipement hydraulique non étanche, C.                                                     |  |                     |  |
| (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre                                                          |  | 8.2.22.d.1. OPACITE : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD                                                                                     |  |                     |  |
| TYBFB634B4DS29163 N1 CTTE                                                                                                      |  | Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :                                                                               |  |                     |  |
| Type/CNIT Énergie                                                                                                              |  | 26/10/2018 : 278571km / 22/10/2019 : 295748km / 21/10/2020 : 309383km /                                                                                             |  |                     |  |
| FB634B GO                                                                                                                      |  | 21/10/2021 : 326229km / 29/11/2021 : 327873km / 24/10/2022 : 340495km /                                                                                             |  |                     |  |
| Document(s) présenté(s)                                                                                                        |  | 19/10/2023 : 354916km / 13/12/2023 : 356818km / 16/10/2024 : 364000km /                                                                                             |  |                     |  |
| Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel                                                       |  | 23/10/2025 : 370329km /                                                                                                                                             |  |                     |  |
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ                                                                                                         |  | Attention, ce procès-verbal contient 2 pages                                                                                                                        |  |                     |  |
| 371513                                                                                                                         |  | Contre-Visite<br>Uniquement sur RDV<br>par Téléphone                                                                                                                |  |                     |  |
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE                                                                             |  | MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES                                                                                                                |  |                     |  |
| PROCÈS-VERBAL N° : DATE :                                                                                                      |  | AVANT                                                                                                                                                               |  |                     |  |
| N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :                                                                                                      |  | ARRIERE                                                                                                                                                             |  |                     |  |
| AUTOSUR                                                                                                                        |  | G D G D                                                                                                                                                             |  |                     |  |
| X                                                                                                                              |  | Ripage (-8 à + 8m/km): +13.2m/km                                                                                                                                    |  |                     |  |
|                                                                                                                                |  | Dissymétrie suspension (≤30%): 4% 0%                                                                                                                                |  |                     |  |
|                                                                                                                                |  | Forces verticales : 1325daN 1083daN                                                                                                                                 |  |                     |  |
|                                                                                                                                |  | Frein de service :                                                                                                                                                  |  |                     |  |
|                                                                                                                                |  | Forces de freinage : 506daN 503daN 315daN 91daN                                                                                                                     |  |                     |  |
|                                                                                                                                |  | Déséquilibre (≤20%): 1% 72%                                                                                                                                         |  |                     |  |
|                                                                                                                                |  | Forces de freinage (efficacité) : 506daN 503daN 315daN 91daN                                                                                                        |  |                     |  |
|                                                                                                                                |  | Taux d'efficacité (≥ 50%) : 58%                                                                                                                                     |  |                     |  |
|                                                                                                                                |  | Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%) : 30%                                                                                                            |  |                     |  |
|                                                                                                                                |  | Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.3% +0.1%                                                                                                                      |  |                     |  |