

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671697

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		13/08/2026		26101558	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D			
12/10/2026		4.2.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement : AVD			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente : AVD, AVG			
Contre-visite		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté : AVD			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu : AR, ARD, ARG			
N° D'AGRÈMENT : S027D154		6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : D			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG, ARD, ARG			
27600 GAILLON		4.2.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation : AVG			
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		4.10.1.b.1. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE : Isolation endommagée ou détériorée			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AVD, AVG			
N° D'AGRÈMENT : 027D1243		5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : ARD, ARG			
SIGNATURE : 		5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche : AR			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré : AR			
(2) Immatriculation et pays		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : ARD, ARG			
EF-768-FD(F)		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
15/09/2016		15.09.2025: 107 508 km / 30.01.2025: 93 992 km / 25.09.2023: 78 280 km			
15/09/2016		26.09.2022: 60 115 km / 11.10.2021: 46 187 km / 29.09.2020: 41 786 km			
Marque					
Désignation commerciale					
IVECO					
35C13					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale			
ZCFC235990D570550		N1			
Type/CNIT		CTTE			
IS35CI2AAID11A1ABD5EA2EJ66A		GO			
Document(s) présente(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
115231					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					