

N°d'imprimé ·

ZB03161207

N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

N° d'imprimé : ZB03161207

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 20/08/2025 25004162 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable **DÉFAILLANCES MINEURES :** 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ orientation horizontale d'un feu de brouillard avant Gauche 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou 19/08/2026 élément endommagé Avant Droite NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S062Z153 (9) RAISON SOCIALE: CONTROLAUTO (3) COORDONNÉES : 848 AVENUE GEORGES WASHINGTON 62400 BETHUNE (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 059K7000 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation GB-221-XC (F) 12/10/2021 21/09/2021 Genre Carrosserie Marque CAM **IVECO** BENNE (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale N2 ZCFC670D905410802 Type/CNIT Énergie IS70CI2BAIT11C1CVK7M GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 112480 MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : En Charge Opacité des fumées (= à 0.70 m⁻¹) : CATÉGORIE DU VÉHICULE : C1 : $<0.10 \text{ m}^{-1}$ C2 : $<0.10 \text{ m}^{-1}$ Véhicule à moteur de transport de marchandises Frein de service : IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : Efficacité globale (= à 50%) : 67% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Efficacité par essieu : E1 : 71% E2 : 64% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 2% E2 : 4% PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de secours : Indépendance des circuits N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.1 D : -2.2 h < 0.8 m Feu de brouillard avant (-1% à -3.5%) :G : -8.4% D : -1.6% XXXXXXXXX CT XX/XX/XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX N° d'agrément : xxxxxxxxx